



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PRE RUČNÉ, ROBOTICKÉ A
KEFOVÉ ČISTENIE NA TRAKTORE

PAINT REMOVAL AGENT (PRA)

Paint Removal Agent

PRA je čistiaci prostriedok špeciálne vyvinutý na odstraňovanie interiérových farieb, exteriérových náterov, viacpovrchových emailov a sprejových farieb na báze vody z povrchu solárnych panelov.

Hľadanie správneho riedenia pre váš prípad The recommended Odporúčané riedenie prostriedku na odstraňovanie farieb je 1:2 (1 diel výrobku v 2 dieloch vody) pre farby na báze rozpúšťadiel a 1:5 (1 diel výrobku v 5 dieloch vody) pre farby na báze vody.

V extrémnych prípadoch je možné znížiť riedenie pod 1:2 bez toho, aby to predstavovalo riziko pre panely.

Všeobecné odporúčania

Výrobok je účinnejší, ak sa aplikuje na suché panely. Panely vopred neoplachujte! V týchto prípadoch znečistenia odporúčame používať kefy s tvrdšími štetinami, aby sa znížilo množstvo potrebného čistenia.

Ručná kefa, vodou napájaná tyč (WFP) alebo elektrická rotačná kefa

Nastriekajte, vyčistite a opláchnite:

- Prípravok zriedte a roztok nastriekajte na panely pomocou ručného alebo batériového postrekovača, pričom dbajte na to, aby bol roztok nanesený na celý povrch.
- Panely šuchajte kefou bez pridania vody, aby sa prípravok impregnoval do farby.
- Nechajte pôsobiť 10 až 20 minút
- Štetcom intenzívne rozotrite
- Dôkladne opláchnite mäkkou vodou
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky

Poznámka: odporúča sa použiť kefu s tuhšími štetinami. V extrémnych prípadoch môže byť na úplné odstránenie škvŕn potrebný nylonový alebo orechový kartáč.

Pre rotačnú kefu poháňanú vodou

Nastriekajte, vyčistite a opláchnite:

- Prípravok zriedte a roztok nastriekajte na panely pomocou ručného alebo batériového postrekovača, pričom dbajte na to, aby bol roztok nanesený na celý povrch.
- Nechajte pôsobiť 10-20 minút
- Intenzívne kefujte
- Dôkladne opláchnite demineralizovanou vodou
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky

Poznámky:

Tento spôsob čistenia je najmenej účinný z možností ručného čistenia, pretože neumožňuje vnesenie prípravku do farby. Po nastriekaní nie je možné použiť kefu, pretože voda zmyje výrobok z povrchu.

Robot**Najskôr nastriekajte:**

- Prípravok zriedte a roztok nastriekajte na panely pomocou ručného alebo batériového postrekovača, pričom dbajte na to, aby ste namočili celý povrch.
- Nastavte kefy tak, aby sa otáčali s pohybom, vypnite vodu a kefou potrite celý povrch, aby ste pomohli výrobku impregnovat nečistotu.
- Nechajte pôsobiť 10 až 20 minút.
- Nastavte kefy na štandardné otáčanie proti pohybu, zapnite mäkkú vodu a kefou opláchnite celý povrch.
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky.

Nastriekajte robotom:

- Pri otáčaní kief s pohybom nastriekajte a nastriekajte prípravok do farby, pričom dbajte na to, aby ste nasiakli celý povrch.
- Nechajte pôsobiť 10-20 minút.
- Nastavte kefy na štandardné otáčanie proti pohybu, zapnite mäkkú vodu a kefou opláchnite celý povrch.
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky.

Poznámka: niektorí výrobcovia (napr. Solarcleano) majú striekacie lišty, ktoré používajú rovnaký nástavec ako kefy, ale sú širšie ako kefy. To umožní použitie toho istého robota na striekanie pomocou striekacej lišty a čistenie a oplachovanie pomocou kief.

Kefa na traktore**Postrekujte použitím poľnohospodárskeho postrekovača:**

- Rozriedte prípravok a roztok nastriekajte na panely pomocou poľnohospodárskeho postrekovača, pričom sa uistite, že je namočený celý povrch.
- Nastavte kefu tak, aby sa otáčala pohybom, vypnite vodu a kefou potrite celý povrch, aby ste pomohli výrobku impregnovat farbu.
- Nechajte pôsobiť 10 až 20 minút
- Nastavte kefu na štandardné otáčanie proti pohybu, zapnite vodu a kefou opláchnite celý povrch.
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky.

Nastriekajte kefou:

- Pri otáčaní kief pohybom striekajte a kefou nanášajte prípravok do farby, pričom dbajte na to, aby ste nasiakli celý povrch.
- Nechajte pôsobiť 10-20 minút.

- Nastavte kefu na štandardné otáčanie proti pohybu, zapnite jemnú vodu a kefou opláchnite celý povrch.
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky.

Poznámka: niektorí výrobcovia (napr. Sunbrush) majú striekacie tyče, ktoré používajú rovnaký nástavec ako kefy. To umožní použitie toho istého traktora na striekanie pomocou striekacej lišty a čistenie a oplachovanie pomocou kefy.